

Благодаря инверторной технологии GYSARC 300 TRI представляет собой 3-фазный источник сварочного тока для сварки ММА (SMAW) / TIG (GTAW), обладающий исключительными сварочными характеристиками. Этот прибор, оснащенный передовой электроникой, гарантирует максимальную производительность даже в жестких условиях эксплуатации. Его переключаемое устройство снижения напряжения (VRD) защищает сварщика во взрывоопасных зонах (шахты, химические и нефтехимические установки, верфи и т.д.).

## ММА (SMAW) / TIG Lift (GTAW)

- **ММА (SMAW)** : рутиловые (6013), основные (7018) и целлюлозные (6010) электроды (до Ø6 мм)
- **Дуговая строжка** угольными электродами (до Ø5 мм),
- **TIG (GTAW)** процесс с зажиганием дуги LIFT (Ø1.0 - 3.2 мм).

## СВАРОЧНЫЙ СПИД

- **Регулируемый горячий старт** для лучшего зажигания дуги.
- **Adjustable Arc Force** : временное увеличение тока при сварке в сложных ситуациях.
- **Antisticking** : уменьшает риск прилипания электрода к металлу при контакте.

## ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **Высокий рабочий цикл**: 300А @ 60%.
- **Высокое напряжение холостого хода** (83 В) для хорошей динамики дуги и облегчения зажигания дуги для целлюлозных (6010) электродов.
- **Оптимизированное охлаждение** благодаря герметичному вентиляционному коридору, который помогает изолировать электронные компоненты от пыли.



Поставляется без аксессуаров

## ПРОСТОЙ И ДОСТУПНЫЙ

- Ток / напряжение отображается во время сварки.
- **Интуитивно понятный дисплей** с ручками, предназначенными для работы в перчатках.
- Дополнительный пульт дистанционного управления (арт. 045675).

## ЗАЩИТА СВАРЩИКА

- **VRD (Voltage Reduction Device)** может быть активирован с помощью внутреннего переключателя для снижения напряжения холостого хода до 20 В в целях безопасности.

## STURDY

- Усиленная конструкция.
- Классификация IP 23 для использования вне помещений.

## АКСЕССУАРЫ (опции)



Комплект ММА  
300 А - 4 м - 35 мм<sup>2</sup>  
038295



RC-HA1 - 8 м  
Пульт дистанционного  
управления  
045675



Резак для строжки  
1 000А - 5,6 барс  
041516



Адаптер  
5 м - 70 мм<sup>2</sup>  
040670



Электрод для строжки  
Ø5 (x 50)  
069756



Тележка JOB SITE XL  
039568

### Аксессуары для строжки:



Arc Force

Горячий старт

Сварочный ток

Индикация напряжения при сварке  
Индикация напряжения холостого хода  
(после сварки)

50/60 Гц	A	I <sub>2</sub> MMA A	I <sub>2</sub> TIG A	INTEGRATED TECHNOLOGY						EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	U <sub>0</sub> V	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V - 3~	20	20 → 300	20 → 300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	300 А @ 60 % 230 А @ 100 %	83	54 x 46 x 28.3	26	IP 23	10 кВт 12,5 кВА