

Ref: 050068

Caja de consumibles Spotters

Todos los consumibles indispensables para Soldadoras por punto tradicional o Inverter en una caja :

▪ 10 estrellas



▪ 6 caps biseladas



▪ 18 caps tipo A



▪ 18 caps tipo F



Material de las tapas : Cobre Cromo Circonio (Ø ext : 13 mm - Ø int : 10 mm)

Caja adptada para GYSPOT	Se entrega con el brazo original
▪ 32 DX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 32 DC	RC1 – RC2 – RC3
▪ 100 RX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 100 RC-FA1 - 4 m	RC1 – RC2 – RC3
▪ BP LX	X1
▪ BP LC	C1
▪ BP LCX	X1 - C1
▪ Evolution PTI	C1

Brazo	Caps compatibles		
▪ X1-X3-X4ABC-X6-X7 (BP en X)	OK		
▪ RX1-RX2 (32D – 100R en X)	OK		Posible
▪ X2-X4-(BP en X)		OK	
▪ RX3 (32D - 100R en X)		OK	
▪ C1-C2-C3-C4-C5-C7-C8-C9RC1-RC3	OK		
▪ RC1-RC3 (32D – 100R en C)	OK		Posible
▪ Monopunto (BP-100R-32D-PTI)			OK

INFORMACION Y ASESORAMIENTO SOBRE LAS TAPAS

Sustituir los tapones cada 200 puntos más o menos.

OPCIONES :



Llaves para quitar caps
Ref. 050846



Tubo de grasa de contacto
Ref. 050440

A base de cobre,
Para un perfecto contacto eléctrico



Caps tipo A x 6
Ref. 049987



Caps biseladas x 6
Ref. 049994



Caps tipo F x 6
Ref. 049970