

**Tutti i consumabili indispensabili per la vostra saldatura a punti tradizionale o Inverter in un cofanetto:**

- 10 stelle 
- 6 cappe smussate 
- 18 cappe tipo A 
- 18 cappe tipo F 



Materiale delle cappe: Rame Cromo Zirconio (Ø est : 13 mm- Ø int: 10)

Cofanetto adatto per Gyspot	Consegnato in origine con braccio
▪ 32 DX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 32 DC	RC1 – RC2 – RC3
▪ 100 RX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 100 RC	RC1 – RC2 – RC3
▪ BP LX	X1
▪ BP LC	C1
▪ BP LCX	X1 - C1
▪ Evolution PTI	C1

Braccio	Cappe compatibili		
			
▪ X1-X3-X4ABC-X6-X7 (BP ad X)	OK		
▪ RX1-RX2 (32D – 100R ad X)	OK		Possibile
▪ X2-X4-(BP ad X)		OK	
▪ RX3 (32D - 100R ad X)		OK	
▪ C1-C2-C3-C4-C5-C7-C8-C9RC1-RC3	OK		
▪ RC1-RC3 (32D – 100R a C)	OK		Possibile
▪ Monopunto (BP-100R-32D-PTI)			OK

### INFORMAZIONI E CONSIGLI SULLE CAPPE

Sostituire le cappe ogni 200 punti circa.

### OPZIONI :



**Chiave smonta cappe**  
Rif. 050846



**Tubo grasso di contatto**  
Rif. 050440

A base di rame,  
Per un contatto elettrico perfetto



**Cappe tipo A x 6**  
Rif 049987



**Cappe smussate x 6**  
Rif 049994



**Cappe tipo F x 6**  
Rif 049970