

Ref:050068

Caixa de consumíveis Spotters

Todos os consumíveis essenciais para a sua máquina de soldadura por pontos tradicional ou Inverter nu

- 10 estrelas



- 6 Caps chanfrados



- 18 caps tipo A



- 18 caps tipo F



Material dos caps: Cobre zircónio cromo (Ø externo: 13 mm - Ø interno: 10 mm)

Caixa adaptada para Gyspot	Entregue de série com braços
▪ 32 DX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 32 DC	RC1 – RC2 – RC3
▪ 100 RX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 100 RC	RC1 – RC2 – RC3
▪ BP LX	X1
▪ BP LC	C1
▪ BP LCX	X1 - C1
▪ Evolution PTI	C1

Braço	Caps compatíveis		
▪ X1-X3-X4ABC-X6-X7 (BP en X)	OK		
▪ RX1-RX2 (32D – 100R en X)	OK		possível
▪ X2-X4-(BP en X)		OK	
▪ RX3 (32D - 100R en X)		OK	
▪ C1-C2-C3-C4-C5-C7-C8-C9RC1-RC3	OK		
▪ RC1-RC3 (32D – 100R en C)	OK		possível
▪ Monopoint (BP-100R-32D-PTI)			OK

INFORMAÇÃO E ACONSELHAMENTO SOBRE CAPS

E necessário substituir as tampas/caps cada 200 pontos.

OPÇÕES :



Chave desmontar Caps
Ref. 050846



Tubo de graxa de contacto
Ref. 050440

À base de cobre,
Para um contacto eléctrico perfeito



Caps tipo A x 6
Ref. 049987



Caps chanfreados x 6
Ref. 049994



Caps tipo F x 6
Ref. 049970