










Набор плечей для X-клещей аппаратов GYSPOT BP.LX и LCX, 100 R и 32 D.


Плечи X1, X2, X6 разработаны для жидкостного охлаждения и подходят для охлаждения воздухом. Все плечи медные, за исключением плечей X4, X11 и плечей X5, сделанных из алюминия. (Кроме электродов из меди для X5)

Перед заменой плечей необходимо отключить водяной насос. Это можно сделать в режиме настройки клещей.




X (Ø 25 mm) + Сарре Ø 13 mm



X4 (A, B & C) КОМБИНАЦИИ



Панель с плечами



ПРОВЕРКА СВАРОЧНЫХ ТОЧЕК



Металлические пластинки

HLE / HTS 1,0 mm (x150) Ref 050181
THLE / VHTS 2,5 mm (x150) Ref 050167



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Набор расходников для контактной сварки (Арт. 050068)



x10 (x20 : 052239) x18 (x6 : 049987)

x6 (x6 : 049994) x18 (x6 : 049970)



Ключ для снятия наконечников электродов Ref 050846

Контактная смазка Ref 050440