



CZ 01-32


POWERDUCTION

**110LG
160LG
220LG**



MONTÁŽ

110LG













• •



160 LG / 220 LG




Šroub	Šroub	Samojistná maticice
M8x20	M8x60	M8
x 4	x 2	x 2



Odnímatelná rukojet'**1****2**

Pro praváky

Pro leváky

3**4**

DOPLNĚNÍ NÁDRŽE

110LG




4




5




6




11



12




3




9


10




2



8



1



160LG / 220LG





Press x 2
+ ↗

4


5

6

12




3




9

10


BIP BIP
5 sec
↗




2




8



1








7 A



7 B




I



II

Chování kontrolek



Stav kontrolky	
	Rozsvícena
	Bílká pomalu
	Bílká rychle
	Zhasnuta

% Výkon (W)	110 LG			160 LG			220LG		
10	1,1 kW	1,6 kW	2,2 kW						
20	2,2 kW	3,2 kW							
30	3,3 kW	4,8 kW	6,6 kW						
40	4,4 kW	6,4 kW							
Je 50	5,5 kW	8 kW	11 kW						
60	6,6 kW	9,6 kW							
70	7,7 kW	11,2 kW	15,4 kW						
80	8,8 kW	12,8 kW							
90	9,9 kW	14,4 kW	19,8 kW						
100	11 kW	16 kW							
Hi	11 kW	16 kW	22 kW						

	při výběru výkonu
	když je aktivní vytápění.

VŠEOBECNÉ POKYNY



Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostního opatření.
 Předtím, než poprvé zapnete zařízení, přečtěte si pozorně návod k obsluze. Uschovejte návod k obsluze pro vyřešení budoucích otázek.

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.

Neprovádějte na přístroji žádné údržbové práce, ani změny, pokud nejsou výslově uvedeny v tomto návodu.

Výrobce neručí za zranění nebo škody vzniklé neodbornou manipulací s tímto přístrojem.

V případě problémů nebo dotazů ohledně správného používání tohoto přístroje se obrátěte na kvalifikovaný a vyškolený personál.

Tento přístroj smí být používán pouze ke ohřívacím pracím uvedeným na výkonovém štítku a/nebo v tomto návodu. Bezpodmínečně dodržuje bezpečnostní pokyny. Výrobce neručí za nedostatečné či nebezpečné používání.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Rozsah provozovní teploty:

Použití při teplotách od -10 do +40 °C (+14 až +104 °F).
 skladovací teplota od -25 do +55°C (-13 až 131°F).

Vlhkost vzduchu :

≥ 50% do teploty 40°C (104°F).
 ≥ 90% do teploty 20°C (68°F).

Nadmořní výška:

Nadmořská výška do 1000 m (3280 stop).

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ

Indukční ohřívání může být nebezpečné a může způsobit vážná zranění, za určitých okolností i smrtelná.

Indukční ohřev vystavuje lidí zdroji tepla, elektromagnetickému poli a světelnému záření, které mohou být nebezpečné.

Bezpodmínečně dodržujte následující bezpečnostní pokyny:



- Abyste se chránili před optickým zářením a kovovými stříkanci, používejte kuklu nebo brýle stínu 5.



- Osoby musí nosit ochranné oblečení, které zakrývá celé tělo, dobré izoluje, je suché, nehořlavé, v dobrém stavu a nemá záložky.
- Nenoste oděvy s kovovými uzávěry, kovovými knoflíky nebo jakýmkoliv kovovými kryty.



- Ochrana rukou vhodnými rukavicemi (elektricky izolujícími a chránícími před horkem).



- Není určeno pro uživatele kardiostimulátorů.
- Uživatel kardiostimulátoru by se neměl přiblížit k celému přístroji na vzdálenost menší než jeden metr, pokud je používán.
- Riziko narušení činnosti kardiostimulátorů v blízkosti přístroje.



- Není určeno pro osoby s kovovými implantáty.
- Nositelé kovových implantátů by se neměli k celému zařízení přiblížit na vzdálenost menší než jeden metr, pokud je v provozu.



- Dbejte na to, aby se šperky (zejména snubní prsteny) nebo kovové části (klíče, hodinky) během provozu nedostaly do blízkosti indukčního systému a induktoru.
- Před použitím tohoto zařízení odstraňte z těla všechny šperky a jiné kovové předměty

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ



Indukční ohřev zvyšuje teplotu kovu velmi rychle!

- Nedotýkejte se horkých částí nebo induktoru holýma rukama.
- Před manipulací s díly nebo zařízením je nechejte vychladnout.
- V případě popálení opláchněte popáleninu velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU



- Nestavte přístroj na nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
- Spotřebič neinstalujte v blízkosti hořlavých nebo vznětivých látek.
- Nesvařujte na nádobách, zásobnících nebo potrubích, které obsahují nebo obsahovaly zápalné kapalné nebo plynné produkty.
- Nepřehřívejte díly a lepidla.



- V případě požáru použijte hasicí přístroj nebo protipožární deku.
- Přístroj nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Nezahřívejte na zásobnících pod tlakem.
- AIRBAGy, aerosolové plechovky a jiné nádoby pod tlakem uchovávejte mimo dosah indukčního ohřívacího zařízení.

VÝPARY A PLYNY

- Mějte hlavu mimo kouř a nevdechujte ho.
- Při práci v místnosti větrajte a/nebo použijte odsávací systém pro odstranění kouře a plynů.
- Indukční zahřívání některých materiálů, lepidel a kalafun může vytvářet kouř a plyny. Vdechování kouře a plynů může být nebezpečné pro vaše zdraví, Například při zahřívání uretanu se uvolňuje plyn: kyanovodík, který může být pro člověka smrtelný.
- Pokud je větrání nedostatečné, použijte respirátor s přívodem vzduchu.
- Přečtěte si materiálové bezpečnostní listy a instrukce výrobce pro lepidla, kalafuny, kovy, spotřební materiál, potahy, čističe a odmašťovače.
- V uzavřeném prostoru pracujte pouze v případě, že je dobře větraný, nebo s použitím schváleného respirátoru. Vždy mějte poblíž vyškolenou osobu, která vás sleduje při práci. Kouř a plyn ze zahřívání se může rozptýlit ve vzduchu a snížit úroveň kyslíku, což může mít za následek úraz nebo smrt. Zajistěte kvalitu vzduchu, který dýcháte.
- Nepoužívejte zahřívání blízko míst, kde se odmašťuje, čistí nebo stříká. Teplota může reagovat s výpary a vytvořit vysoce toxické plyny.
- Neprehřívejte kovy, jako je pozinkovaná ocel, poškrábané olovo nebo kadmiem, pokud není povlak z povrchu, který má být zahříván, odstraněn, jestliže pracovní prostor není dobrě větraný a v případě potřeby nepoužívajte schválený respirátor. Odlitky a jakékoli kovy, obsahující tyto prvky, mohou při přehřátí vytvářet toxické plyny.
- Viz. materiálové bezpečnostní listy potahů pro teplotní informace.

ELEKTROMAGNETICKÁ POLE



- Během provozu generuje induktor silná elektromagnetická pole, která nejsou viditelná.
- Zařízení bylo navrženo tak, aby co nejvíce omezilo rizika způsobená elektromagnetickými poli, nicméně zbytková rizika přetravávají.
- Doporučujeme dodržet bezpečnostní vzdálenost 30 cm mezi čívkou a hlavou /trupem uživatele.
- Induktor musí směrovat výhradně ke kovovým dílům, které mají být zahřívány.
- Dbejte na to, aby se Vám kabel induktoru nezamotal kolem těla.

SVĚTELNÉ OZÁŘENÍ



- Riziko optické emise, když se zahřáté kovové prvky přiblíží a dosáhnou tavení.
- Optické záření může být škodlivé pro oči a kůži.

ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ



Používání svařovacího zařízení může být nebezpečné a může způsobit vážná zranění, za určitých okolností i smrtelná.




- | | |
|--------------------------------|--|
| 110LG / 160LG / 220LG
400 V | - Spotřebič patří do třídy I a smí se používat pouze v třífázové čtyřvodičové elektrické instalaci 400 V (50/60 Hz) s nulovým vodičem připojeným k zemi. |
| 110LG / 160LG
norma UL | - Spotřebič patří do třídy I a měl by se používat pouze v třífázové čtyřvodičové elektrické síti 208-240 V (50/60 Hz) s uzemněným nulovým vodičem. |

- Maximální absorbovaný proud (I₁) je uveden na zařízení pro maximální provozní podmínky. Zkontrolujte, zda je napájení a jeho ochrana (pojistka a nebo jistič) kompatibilní s proudem potřebným k použití.
- Uzemňovací vodič nesmí být přerušen nebo odpojen (např. prodlužovacím kabelem).
- Nikdy nepoužívejte zařízení pokud jsou napájecí kably nebo zástrčky poškozené.
- Nepoužívejte induktor za deště nebo na mokrých či ponořených částech.

KLASIFIKACE PŘÍSTROJE PODLE ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY



- Toto zařízení je určeno pro použití v průmyslovém prostředí (třída A, skupina 2) a není určeno pro použití v obytném prostředí, kde je napájení zajištěno z veřejné sítě nízkého napětí. Při zajištění elektromagnetické kompatibility u přístrojů třídy A může v těchto oblastech dojít k problémům, jak z důvodu spojených s vodiči, tak i k problémům z důvodu vzniku rušivých signálů.



220LG pouze	<ul style="list-style-type: none">• Předpokladem je, že zkratový výkon S_{sc} na rozhraní mezi privátními uživateli a veřejnou napájecí sítí je větší nebo rovnou 7,6 MVA a tato zařízení odpovídají normě EN 61000-3-12. V zodpovědnosti elektrikáře provádějícího instalaci popř. uživatele zařízení je zajištění toho, aby bylo zařízení připojeno výhradně k napájecí sítí se zkratovým výkonom S_{sc} větším nebo rovným 7,6 MVA. S případnými otázkami se obracejte na místní dodavatele energie.
----------------	---

110LG / 160LG	<ul style="list-style-type: none">- Toto zařízení neodpovídá normě IEC 61000-3-12 a je určeno pro připojení k soukromým sítím nízkého napětí připojeným k veřejné napájecí síti pouze na úrovni středního a vysokého napětí. V případě připojení k veřejné síti nízkého napětí je povinností instalatéra nebo uživatele zařízení zajistit po konzultaci s provozovatelem distribuční sítě, že zařízení může být připojeno..
---------------	---

- Zařízení odpovídá směrnici CEI 61000-3-11.

ÚDRŽBA / POKYNY



- Údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Doporučujeme provádět roční údržbu.
- Upozornění ! Před vykonáním jakékoli operace údržby nabíječky odpojte napájecí kabel od sítě. V zařízení jsou velmi vysoké napětí a proud, které jsou nebezpečné.
- Pravidelně vycistit uvnitř zařízení tlakovým vzduchem. Nechejte provádět kvalifikovaným personálem pravidelné kontroly elektrických spojení s izolovaným nástrojem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
- Očistěte zařízení suchým hadíkem.

- Pokud je napájecí kabel je poškozen, musí je vyměnit výrobce, poprodejní servis nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud se přepálila vnitřní pojistka, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo vzniku ohrožení.
- Nezakrývejte větrací otvory. Před použitím nabíjecího přístroje je třeba dbát pokynů instalace.
- Kolem zařízení udržujte alespoň 50 cm volného prostoru.

TRANSPORT

- Při přesunu nikdy nevlečte přístroj uchopením za induktor nebo kabely. Přístroj smí být transportován pouze ve svíslé poloze.
- Rukojeti se nepovažují za prostředek pro zavěšení.

SMĚRNICE



- Zařízení odpovídá evropským směrnicím.
- Prohlášení o souhlasu je dostupné na našich webových stránkách.



- V souladu s normou EAC



- Zařízení odpovídá britským směrnicím. Prohlášení o shodě Spojeného království je k dispozici na našich webových stránkách (viz hlavní strana).



- Zařízení odpovídá marockým normám.
- Prohlášení o souhlasu C₀ (CMIM) je k dispozici na našich webových stránkách.

LIKVIDACE



- Tento materiál podléhá výběrovému sběru. Nevhazujte do vaší popelnice.
- Produkty pro tříděný sběr odpadu



- Produkty pro tříděný sběr odpadu

IDENTIFIKACE

Na zadní straně výrobku je identifikační štítek, který obsahuje následující informace:

- Název a adresa výrobce
- Datum výroby
- Model
- Typ výrobku
- Provozní napětí

Tyto údaje je třeba uvést při každém zásahu technika nebo při požadavku na náhradní díly.

TECHNICKÁ DATA

	110LG		160LG		220LG
Jmenovité vstupní napětí	208-240 V	400 V	208-240 V		400 V
Přiřazená frekvence			50 Hz - 60 Hz		
Počet vodičů			3 fáze + Zemní		
Jmenovitý vstupní proud	32 A	16 A	45 A	29 A	32 A
Jmenovitý příkon		11 000 W		16 000 W	22 000 W
Frekvence zpracování			20-60 kHz řízený mikroprocesorem.		
Jmenovitý výstupní výkon	5 500 W		8 000 W		11 000 W
Délka napájecího kabelu	5 m			4 m	
Délka ohřívací rukojeti	4 m		6 m		6 m / 10 m
Kapacita zásobníku	7 litrů			30 litrů	
Chladicí kapalina			Speciální svařovací chladicí kapalina (viz. 052246)		
Pomoc k ochraně			IP 21		
Rozměry (cm)	88 x 60 x 60 cm		118 x 80 x 60		

Hmotnost (kg)	86	80	146	136	141
Vnitřní pojistka	T5A - 250VAC - 6.3x32	T2.5A - 500VAC - 6.3x32	T5A - 250VAC - 6.3x32	T2.5A - 500VAC - 6.3x32	

POPIS ZAŘÍZENÍ (OBR. I)

1	Hlavní vypínač
2	Světelné tlačítko spuštění ohřevu
3	Indikátory topného výkonu (110LG : 1 kW – 11 kW, 160LG : 1 kW – 16 kW 220LG : 2 kW – 22 kW)
4	Tlačítka nastavení výkonu ohřevu nebo výběr měrné jednotky teploty
5	Teplota chladicí kapaliny a žádaná hodnota
6	Kontrolka defektu zdroje nebo induktoru
7	Kontrolka poplachu chladicího obvodu
8	Kontrolka tepelné ochrany zdroje či chladicího obvodu
9	Kontrolka režimu změny induktoru
10	Tlačítko aktivace režimu změny induktoru
11	Tlačítko ohřívací rukojeti : spouštění ohřívání
12	LED pracovní světlo (svítí topný bod)
13	Nástavec na ohřívací rukojet' : 36 mm drážka pro klíč
14	Upevnění adaptérů : 27 mm drážka pro klíč
15	Adaptér
16	Induktor
17	Konektor pneumatického pedalového spínače
18	USB zásuvka přeprogramování
19	Konektor regulace okolní teploty
20	Pneumatický pedalový spínač

PRVNÍ POUŽITÍ

POWERDUCTION 110LG (kromě 208-240 V) se dodává s 5m napájecím kabelem s 16A, 5pólovou uzemněnou zástrčkou.

Modely Powerduction 160LG a 220LG (kromě 208-240V) se dodávají se 4m napájecím kabelem vybaveným uzemněnou zástrčkou 32A s 5 póly.

1. Jakmile je produkt sestaven, umístěte ohřívací rukojet' cívky na držák Odšroubujte induktor a víčko nádrže.
2. Napláňte nádrž specifickou chladicí kapalinou (30L / 7L).
3. Vezměte ohřívací rukojet' a umístěte ji na vstup do nádrže nebo na horní část plnicí nádoby.
4. Připojte zdroj k síti.
Zapněte hlavní vypínač (1) do polohy „ON“.
5. Stroj se spustí a bude systematicky zobrazovat chybu («E-7» nebo «E-7»).
6. Dvakrát stiskněte tlačítko pro změnu příslušenství (10). Čistící proces trvá 5 vteřin (v průběhu této doby se zobrazí ikona načítání). Dvojitý zvuk pípnutí signalizuje dokončení.
7. *Jakmile z hořáku začne proudit tekutina, zastavte jej stisknutím tlačítka hořáku (11). Nebo počkejte, až se na displeji zobrazí « E-6 ». Pokud se zobrazí chyba 7, začněte znova od kroku 6. (Maximálně však pětkrát, viz výchozí vysvělení E7).*
8. Ručně zašroubujte induktor.
9. Dvakrát stiskněte tlačítko «change inductor».(10). Čistící proces trvá 5 vteřin (v průběhu této doby se zobrazí ikona načítání). Dvojitý zvuk pípnutí signalizuje dokončení.
10. Na displeje se zobrazí teplota chladicí kapaliny.
11. Pokud je potřeba zředit chladicí kapalinu.
12. Uzavřete nádrž pomocí krytu dodaného s příslušenstvím. Přístroj je nyní připraven k použití.

Řešení chyby E-7

Po pěti neúspěšných pokusech o cyklus pročištění je třeba provést následující postup:

- Natáhněte ohřívací rukojet' nad výrobek tak, aby došlo k odtoku vody a čerpadlo se mohlo naplnit.
- Umístěte přístroj pod úhlem 30° směrem k ohřívací rukojeti.
- Do ohřívací rukojeti je možné foukat. K utěsnění a zamezení rozstřiku použijte foukač s hadříkem.
- Opakujte jeden až dva cykly po každé akci.

Pokud problém přetravává, zkонтrolujte, jestli správně funguje čerpadlo, nebo jestli není zablokovaná trubice.

INSTRUKCE POUŽITÍ (STR. 9)

- Zapněte hlavní vypínač (1) do polohy „ON“. Přístroj se spustí během dvou sekund.
- Stiskněte tlačítko pro spuštění zahřívání (2). Indikátor na tlačítka (2) a LED dioda na hrotu (12) se rozsvítí a signalizuje, že je stroj připraven k provozu.
- Umístěte induktor na obrobek (umístěte otevřenou část feritu směrem k obrobku).
- Stisknutím tlačítka (11) na ohřívací rukojeti nebo pneumatickém pedálu spusťte ohřev; v případě potřeby přesuňte induktor, aby ohříval větší plochu. Aktivní ohřev ukazují dva indikátory:
- Jas LED diody induktoru (12) se sníží*.
- Indikátor minimálního výkonu na indikátoru topného výkonu (3) bude rychle blikat (v režimu HI budou blikat oba indikátory min a max).



Neohřívejte obrobek příliš dlouho (několik sekund mohou stačit dle tloušťky), aneb je riziko ho tavit.

Při ohřevu je možné měnit jmenovitý výkon.

Teplotní nařízení lze nastavit na hodnotu Hi. Výkon je stejný jako v režimu 100%, ale Powerduction se chová jinak:

- **À 100% : zbarví místo do červena a několik sekund udržuje správný výkon, než pomalu dosáhne maximální teploty.**
- **V režimu Hi : stoupá na maximální výkon bez ohledu na stav vytápěné místnosti. Bud'te velmi opatrni, zahřívání je silné a rychlé a může díl poškodit.**

Na displeji je zobrazena aktuální teplota chladicí kapaliny (max 60°C/140°F).

- Ve fázi spuštění, čerpadlo a ventilátor fungujou během několika sekund, pro prověření provozního stavu.
- Po zastavení topení nechte chladicí okruh pracovat, aby se induktor před uvedením do provozu ochladil.
- Chcete-li upravit jednotku teploty chladicí kapaliny, stiskněte a podržte obě tlačítka nastavení (4), dokud se nezobrazí požadovaná jednotka («-F-» = Farenheit / «-C-» = Celsius). Uvolněte tlačítka. Změna je zaznamenána a uplatněna.



Tento přístroj byl navržen tak, aby minimalizoval rizika vyplývající z elektromagnetických polí. Některá rizika však přetrvávají, a tak se doporučuje dodržet bezpečnostní vzdálenost 30 cm mezi cívkou a hlavou / trupem obsluhy.

Pohotovostní režim ohříváče

Z bezpečnostních důvodů výrobek deaktivuje povolení k ohřevu po 5 minutách nečinnosti generátoru. Tlačítko autorizace ohřevu (2) a LED dioda na hrotu (12) se vypnou.

Chcete-li generátor znova spustit, stiskněte a podržte tlačítko start (11) po dobu 1 sekundy.

Tato funkce je vypnuta po 20-ti minutách nečinnosti, a pouze stisknutí tlačítka autorizace ohřevu (2) umožnuje znovu aktivovat přístroj.

OCHRANA INDUKTORU

Zahrátý kov vyzařuje do induktoru teplo o čtverci teploty, při které je zahříván. Induktor je proto velmi exponovaný. Když je kov tmavě červený, teplota je nižší než 850 °C. Pokud se změní na jasně červeno/oranžovou, teplota překročí 1000 °C. Pokud zbělá, je teplota vyšší než 1200 °C (tabulka barev je k dispozici na webových stránkách).

600 °C

900 °C

1300 °C

Pro zachování induktoru a prodloužení jeho životnosti je nutné co nejvíce se držet teplot blízkých 850 °C a vyhnout se dlouhodobému používání.

Ferit obsažený v induktoru má vyšší koeficient roztažnosti než jeho mechanický nosič. Nadměrné zahřívání induktoru vede k poškození feritu. Je na uživateli, aby se tomuto nadměrnému zahřívání vyhnul.



Cívka nebo samotný ferit, pokud jej lze demontovat, jsou proto spotřebním materiélem, na který se nevztahuje záruka.

KONTROLKY

- Indikátor 6 signalizuje poruchu stroje / induktoru.
- Indikátor 7 signalizuje chybu proudění chladicí kapaliny.
- LED 8 signalizuje, že pohonná jednotka je v tepelné ochraně nebo že byla překročena horní mez teploty chladicí kapaliny 60 °C/140 °F.

Počkejte, až se indikátor vypne a zařízení bude připraveno k provozu.

Displej 5 zobrazuje kód chyby:

Kódy chyb		Příčina
E - 1	Tlačítko pro autorizaci ohřevu (2) se zaseklo.	Vyzkratovaly se nebo jsou mechanicky blokovány.
E - 2	Tlačítko hrotu (11) se zaseklo.	Vyzkratovaly se nebo jsou mechanicky blokovány.
E - 3	Tlačítka na klávesnici se zasekly (4) a (10).	Vyzkratovaly se nebo jsou mechanicky blokovány.
E - 4*	Příliš vysoký proud induktoru nebo nekompatibilita.	Vadný hrot nebo induktor ve zkratu.
E - 5*	Příliš nízký proud induktoru.	Induktor je špatně našroubován nebo je vadný hrot.
E - 6	Příliš vysoký průtok >6 l/min.	Děravá hadice nebo chybějící induktor.
E - 7	Příliš nízký průtok <4 l/min.	Hadice je zaseknutá nebo zablokovaná, čerpadlo nefunguje.
E - 8*	Vnitřní závada.	Odpojený plochý příkazový kabel.
E - 9	Porucha síťového napětí.	Síťové napětí je příliš nízké.
E - 10	Porucha při zapnutí.	Pedálový ovládač byl aktivován, když byl přístroj zapnutý.
E - 11	Porucha měření řídicí teploty.	Teplotní senzor je odpojen nebo ve zkratu
E - 12	Porucha měření řídicí teploty. Teplota se během ohřevu nemění.	Teplotní senzor je špatně umístěn
E - 13	Porucha výkonového relé.	Kabelový svazek odpojen.
E - 14	Porucha při zapnutí	Vzduchový pedál je aktivní při zapnutí, když je k výrobku připojen regulátor tepla Powerduction.
- - -	Porucha přepětí.	Síťové napětí nad 460V.
 + 	Žádná fáze.	Odpojená fáze v zásuvce / výrobek nebo pojistka / nefunkční spínač

* U poruch E-4, E-5 a E-8 restartujte přístroj, aby došlo k opravení poruchy.

POZN: V případě poruchy se spotřebič nezahřívá.

Stroj je vybaven několika ochrannými systémy proti elektrickému přetížení a poruchám chlazení. Tepelná ochrana se většinou aktivuje při ohřevu částic z kovových slitin (nerez, hliník, měď'). Chcete-li stroj znova aktivovat, počkejte, až skončí fáze chlazení. Pro všechny ostatní ochrany vypněte spotřebič hlavním vypínačem a poté jej znova zapněte.

U poruchových alarmů E-6 a E-7 zkontrolujte :

- přítomnost možného úniku,
- zda není hadice ucpaná nebo přiskřípnutá,
- zda není čerpadlo zablokované nebo vyprázdněné,
- že je v něm dostatek chladící kapaliny.

Pokud se problém zdá být odstraněn, stiskněte dvakrát tlačítko (10) pro změnu induktoru. Chladící okruh provádí čistící cyklus. Je připraven k použití.

REŽIM "ČASOVAČE" *

Funkce "časovače" umožňuje řídit dobu ohřevu Powerduction.

Čas lze nastavit v rozmezí 1 až 30 sekund.

Vstup do tohoto režimu :

1. Stiskněte tlačítko pro spuštění zahřívání (2). Jeho kontrolka svítí.
 2. Potom stiskněte současně oba tlačítka nastavení výkonu (4). Na displeji se zobrazí "SEC" a poté "T 00" nebo "SEC" a poté "ON", pokud již byl čas nastaven.
 3. Z tlačítek pro nastavení výkonu (4) se stanou tlačítka pro nastavení času. Změňte nastavený čas podle potřeby.
-  Pokud se po 3 sekundách hodnota času nezměnila a stále ukazuje "T 00", Powerduction se vrátí do normálního režimu.

Použití v režimu "Časovač" :

Po výběru nastaveného času je výrobek připraven k provozu. LED osvětlení (12) je rozsvícena.

1. Stiskněte tlačítko ohřivací rukojeti (11). Intenzita LED diody (12) se snižuje, což signalizuje, že je ohřev aktivní.
2. Po uplynutí časového limitu se ohřev zastaví. Dokud je stisknuto tlačítko ohřivací rukojeti (11), bliká kontrolka (12) a tlačítko povolení ohřevu (2), což signalizuje, že je napájení vypnuto. V případě potřeby upravte nastavený čas.
3. Stisknutím tlačítka ohřivací rukojeti (11) spustíte nový ohřivací cyklus.

Ukončení režimu "Časovač"

Režim zůstává aktivní po celou dobu, i když je Powerduction vypnutá a zapnuta.


1. Chcete-li režim ukončit, nastavte nastavenou hodnotu času na ∞ nebo stiskněte obě nastavovací tlačítka současně výkonu (4). Powerduction se vrátí do normálního provozu. Na displeji se zobrazí "SEC" a poté "OFF".

Zvláštní funkce nastavení výkonu v tomto režimu

Jak bylo vysvětleno, při běžném použití se ovládací knoflíky používají ke změně výkonu, zatímco v tomto režimu mění nastavenou hodnotu času. Změna výkonu bez opuštění režimu :

- 1.** Stiskněte tlačítko pro spuštění zahřívání (2). Jeho zelená kontrolka zhasne.
- 2.** Výkon lze měnit pomocí nastavovacích tlačítka (4). Nastavit výkon.
- 3.** Stiskněte znova tlačítko (2). Jeho kontrolka znovu svítí. Tlačítka nastavení (4) se vrátí k nastavení času.

REŽIM „ZMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ“



Serigrafie přístroje



Kroutitivá síla max. 7Nm

Tento režim je přístupný pouze tehdy, když není aktivován ohřev (zelené tlačítko je vypnutoé).

- 1.** Stiskněte tlačítko (10), čerpadlo se zastaví a LED (9) se zapne.
- 2.** Umístejte hrot do držáku a kabel položte na zem (aby nedošlo ke ztrátě chladicí kapaliny).
- 3.** Odšroubujte induktor rukou.
- 4.** V závislosti na volbě nového induktoru : odšroubujte adaptér dodaným klíčem a poté našroubujte příslušný adaptér (max. 7 N.m) nebo ponechte adaptér již na místě.
- 5.** Novou cívku našroubujte zpět ručně.
- 6.** Stiskněte znova tlačítko (10).

Čerpadlo běží 5 sekund. Zobrazí se načítání.

Pokud je tok správný, přístroj vydá dvojité „pípnutí“ a je připraven k provozu.

V opačném případě se zobrazí porucha (viz tabulka kódů poruch).



Induktory a adaptéry

Powerduction 110LG/160LG se standardně dodává s adaptérem 32L a induktorem L90.

Powerduction 220LG se standardně dodává s adaptérem 32L a induktorem L20/B4.

Ostatní příslušenství je volitelné a lze je použít k rozšíření možností ohřevu pro různé aplikace.

Objevte kompletní nabídku



Adaptéry



32L
č. 064515



32S
č. 064508



Induktory

<p>L90 č. 059788</p>	<p>L20/B4 Obj. č. 067882</p>	<p>S90 č. 058927</p>	<p>S70 č. 061569</p>
<p>L70 č. 059771</p>	<p>L20 ALU GLOVE Obj. č. 069114</p>	<p>S180 č. 059269</p>	<p>S20/B1 č. 064874</p>
<p>L180 č. 059795</p>	<p>L180 D80 Obj. č. 069121</p>	<p>S180/B1 č. 064881</p>	<p>S180/B2 č. 064928</p>
<p>L180 SPIRAL č. 065000</p>		<p>S180/B3 W Obj. č. 067899</p>	

REŽIM „ČIŠTĚNÍ“

Tento režim je přístupný pouze tehdy, když není aktivován ohřev (zelené tlačítko je vypnuto).

- 1.** Stiskněte tlačítko (10), čerpadlo se zastaví a LED (9) se zapne.
- 2.** Umístěte ohřivací rukojet' na podpěru. Kabel dejte na podlahu, aby nedošlo k rozlití kapaliny.
- 3.** Odšroubujte induktor rukou.
- 4.** Stiskněte a podržte tlačítko pro autorizace ohřevu (2) po dobu 3 sekund, dokud se rozsvítí.
- 5.** Umístěte tlačítko ohřivací rukojeti nad kbelík o objemu minimálně 30l.
- 6.** Stiskněte tlačítko ohřivací rukojeti (11). Čerpadlo poběží, dokud průtok neklesne pod 2 l/min nebo po dobu 2 minut. Jednotky budou zobrazeny v decilitrech za minutu. Pro přerušení čerpadla během cyklu stiskněte libovolné tlačítko.
- 7.** Chcete-li vyprázdnit chladicí okruh, použijte ventilátor (30 PSI) na konci hořáku, dokud neuslyšíte průtok vzduchu nebo výčnělky kapaliny vytékající z nádrže.
- 8.** Vypouštění kapaliny ze dna nádrže
110 LG : použijte vakuovou pumpu nebo výrobek naklopte na přední stranu.
160LG/220LG : odšroubujte zástrčku pod Powerduction klíčem (6/8).
Jakmile je nádrž zcela prázdná, zašroubujte zpět uzávěr.



- 9.** Pro doplnění chladicí kapaliny viz pokyny pro první provoz (str. X/X).

Doporučujeme chladicí kapalinu měnit každý rok, jinak by mohlo dojít k poškození hrotu Powerduction.

CHLADICÍ OKRUH A REŽIM „NUCENÉHO CHLAZENÍ“

Powerduction je vybaven ventilátory. První z nich, společný pro 110LG, 160LG a 220LG, se spustí, když teplota chladicí kapaliny dosáhne 35 °C. Druhá funkce, která je k dispozici pouze u modelů 160LG a 220LG, se spustí, když teplota dosáhne 40 °C. Jakmile teplota kapaliny klesne pod nastavené hodnoty (35 °C nebo 40 °C), ventilátory se vypnou.

Pokud přístroj používáte delší dobu, můžete přejít do režimu nuceného chlazení. Zapnutí :

- 1.** Zapněte hlavní vypínač (1) do polohy „ON“. Přístroj se spustí během dvou sekund.
- 2.** Stiskněte tlačítko aktivace (2). Indikátor na tlačítku (2) a LED dioda na hrotu (12) se rozsvítí a signalizuje, že je stroj připraven k provozu.
- 3.** Podržte tlačítko (10) na tři sekundy. „Režim nuceného chlazení“ je aktivován.
Chladicí ventilátor se pak automaticky spustí. Na displeji se objeví zpráva „Fan ON“

Pokud chcete režim „nuceného chlazení“ ukončit, opakujte krok 3. Objeví se zpráva „Fan OFF“.

REALIZACE REGULACE VENKOVNÍ TEPLOTY

- 1.** Použití pyrometru nebo termočlánkového čidla s analogovým výstupem.

V tomto případě je třeba hodnotu bočníkového odporu na U T° upravit podle žádané hodnoty a požadované přesnosti.

Korespondenční tabulka

Napětí U T°	Teplota ve stupních Celsia	Teplota ve fahrenheitech
1 V	0°C	32°F
2 V	100°C	210°F
3 V	200°C	390°F
4 V	300°C	570°F
4.5 V	350°C	660°F



nebo

2. K tomuto účelu použijte přístroj dodávaný na POWERDUCTION (061644 - POWERDUCTION HEAT CONTROLER & 064119 - PYROMETER FOR POWERDUCTION HEAT CONTROLER) :

- Připojte čidlo teploty k rozhraní pro měření venkovní teploty (volitelně).
V takovém případě se řídte návodem k obsluze regulátoru teploty.

- Připojte teplotní čidlo přímo k rozhraní POWERDUCTION nebo přímo ke konektoru na předním panelu.

Vývody konektorů na předním panelu



Funkce	Číslo pozemku	Typ	Elektrické parametry	Hodnoty	Logika
Připravenost generátoru OK/Secur	1/3	Digitální výstup	Typ Přípustný stejnosměrný proud	Kontakt sec 5 A 30 V	Uzavřeno Generátor připravený k vytápení Otevřeno Generování poruchy
Ukostení	8	Ukostení	Ukostení	Ukostení	Ukostení
Start	9/10	Digitální vstup	Zbytkové napětí (rozpojený obvod) Vstupní impedance	15 V 3.5 kΩ	Vyžaduje použití beznapěťového kontaktu: sepnutý kontakt aktivuje ohrev.
Regulační napětí U T°	11 - / 14+	Analogový vstup	Maximální vstupní napětí Vstupní impedance Přesnost	5 V 5.4 kΩ +/-5%	Obrazový vstup naměřené teploty. Viz tabulka korespondence
Napájení rozhraní	12/13	Nepřetržité napájení	Výstupní napětí Výstupní impedance	15 V 100 Ω	

Manuální režimVstup do režimu "regulace venkovní teploty":

- 1.** Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění tepla (2) po dobu 5 sekund.
- 2.** Tlačítko bliká každou sekundu a na displeji se zobrazí "rEG".
- Kontakt OK/Secur se zavře (Tab. 1-3).



Tlačítko na ohřívací rukojeti (11) a pneumatické ovládání (15) na výrobcu jsou v tomto režimu deaktivovány!

Nastavení a následná aktivace ohřívače:

- 1.** Nastavte požadovanou hodnotu regulace : stiskněte tlačítka nastavení (4). Nastavená hodnota regulace se pohybuje od 80 °C do 350 °C (výchozí hodnota 250 °C) v krocích po 10 °C. Nastavená hodnota se zobrazí na 1 sekundu.
- 2.** Nastavení požadované hodnoty topného výkonu (%) : podržte tlačítko "změna induktoru" (10) a stiskněte nastavovací tlačítka (4). Nastavení topného výkonu se pohybuje od 10 % do 100 % (výchozí hodnota 50 %). Výkon se aktualizuje na sloupcovém grafu.
- 3.** Aktivace ohřevu : zavřít kontakt uživatele (Start 9-10). Dokud je zavřená, je vytápění aktivní. Indikátor minimálního výkonu (3) bliká frekvencí 10 Hz, což signalizuje, že je výkon aktivní.



Když je topení aktivní, je možné ho resetovat. V tomto případě není nutné provádět krok 3, protože kontakt uživatele je již uzavřen. Stávající topný systém se přizpůsobí novému nastavení.



Při použití rozhraní pro venkovní teplotu odpojte pneumatický pedál od výrobcu a připojte jej k rozhraní.

Režim PLC

Výrobek lze ovládat pomocí PLC (viz vývody).

Použijte konektor na předním panelu nebo použijte externí rozhraní.

Vstup do režimu "regulace venkovní teploty":

- 1.** Zapněte produkt.
- 2.** Vyčkejte na konec fáze spuštění 5 s
- 3.** Zavřete kontakt Start.
- 4.** Počkejte, až se zavře výstup OK/Secur (500 ms).
- 5.** Po detekci "OK/Secur" uvolněte kontakt Start.
- 6.** Zkontrolujte, zda výstup OK/Secur zůstává zavřený.

Výrobek přejde do režimu "externí regulace" a generuje melodii.

Tlačítko pro povolení ohřevu (2) a kontrolka tlačítka ohřívací rukojeti (11) blikají jednou za sekundu, dokud je režim aktivní.

Chcete-li nastavit požadovanou teplotu a topný výkon, provedte stejnou operaci jako v ručním režimu.

Aktivace vytápění


- 1.** Zavřete kontakt Start. Výrobek se zahřeje na nastavenou teplotu a reguluje ji.



Pokud výrobek zjistí poruchu, otevře se výstup OK/Secur a ohřev se zastaví.

Chcete-li poruchu odstranit, rozepněte kontakt Start a stiskněte tlačítko povolení vytápění (2).

Výrobek se vrátí do režimu "regulace".

Harmonogram spuštění pomocí automatu

Bezpečnost a porucha zařízení

- Pokud se vstupní teplota po 5 sekundách nezmění, přejde výrobek do poruchového režimu "E12".
- Pokud se termočlánek přeruší, regulace se zastaví, protože napětí U T° překročí maximální napětí 4,9 V.
- Pokud teplota během krátké doby výrazně poklesne (např. při uvolnění termočlánkových sond), ohřev se zastaví a výrobek přejde do poruchového režimu "E11" (ruční režim >100 °C, režim PLC >30 °C).
- Aby byla regulace co nejpřesnější, musí být měřicí bod(y) co nejbližše induktoru. To je důvodem pro 2 termočlánky na vnějším rozhraní.
- Na displeji se zobrazí nejvyšší teplota naměřená snímači.


ÚDRŽBA**Obecná doporučení**

- Chladicí kapalinu je vhodné měnit každý rok, protože může dojít k poškození ohřívací rukojetě POWERDUCTION Před přidáním kapaliny výrobek oprášte a zkontrolujte, zda dobře těsní.
- Pravidelně kontrolujte dotažení napájecích šroubů a vzhled elektrických připojek.

Doporučený utahovací moment silových šroubů

Rozměry šroubů	M5	M6	M8	M10	hadicová svorka	Gaz 1/4 3/8 Gáz	M28	M32	Induktor 16/22
Materiál	Ocel	Ocel	mosaz	mosaz			měď'	měď'	měď'
Kroutivá síla	4 Nm	6 Nm	7 Nm	7 Nm	2,5 Nm	4 Nm	7 Nm max	7 Nm max	ručně, 4 Nm max

- Je nezbytné, aby údržbu výrobku prováděl kvalifikovaný a oprávněný personál, který si je plně vědom doporučení, která jsou popsána v této příručce.
- Nikdy výrobek nečistěte, nemažte ani neprovádějte jeho údržbu, když ho používáte.
- Před jakoukoliv údržbou nastavte přepínač zapnutí / vypnutí (1) na "0", abyste stroj vypnuli a poté jej odpojte od sítového napájení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo jiným rizikům vyplývajícím z nesprávné manipulace.
- Při manipulaci s přístrojem na sobě nikdy nemějte prsteny, hodinky, oblečení, které visí (např. Kravaty), roztrhané neoblečení, nezapnuté bundy a cokoli, co by se do přístroje mohlo zachytit.
- Místo toho nosete specifické oblečení pro prevenci nehod, jako je : neklouzavá obuv, ochranné přilby, ochranné brýle, ochranné rukavice atd.



- K čištění výrobku nikdy nepoužívejte benzín nebo hořlavá rozpouštědla. Raději použijte vodu a v případě, že je to nutné, zvolte netoxická rozpouštědla.
- Po údržbě vždy nasadte zpět kovové kryty a zajistěte je předtím, než přístroj znova zapnete.
- Pokud je induktor poškozený nebo je koncentrátor zlomený, vyměňte jej za kompletní induktor.

Preventivní údržba

Aby zařízení nepřestalo fungovat, jsou nutné pravidelné prohlídky.



Před každým použitím přístroje POWERDUCTION zkontrolujte bezpečnostní systémy jednotky a případné odchylky, které mohou bránit řádnému fungování zařízení. Denně provádějte kontroly, abyste rozpoznali známky opotřebení.

Provozní bezpečnost výrobku lze zaručit pouze tehdy, jsou-li opravy prováděny s použitím originálních náhradních dílů a jsou dodržovány pokyny pro údržbu.



Po každém použití a po vypnutí produktu je třeba jej okamžitě vyčistit, aby se odstranil jakýkoli prach nebo nečistota, která by mohla snížit účinnost chlazení, ovlivnit správnou funkci výrobku a snížit jeho životnost.

Před každým použitím zkontrolujte správné fungování hlavních systémů, bezpečnostních systémů a připojení všech elektrických kabelů.




Proveďte pravidelné vizuální kontroly, abyste ověřili, zda nedochází k úniku chladicí kapaliny a zkontrolujte, zda nejsou zablokovány větrací otvory.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Výrobek je určen pro provoz s třífázovým síťovým napětím 208 V až 240 V nebo 340 V až 460 V.

Sur installation électrique triphasée :



ZÁRUKA

Služby výrobce poskytnuté v záruční době se týkají výhradně výrobních vad a závad materiálu, které se objeví během 24 měsíců po zakoupení zařízení (doklad o koupi).


Záruka se nevztahuje na :

- Poškození při transportu.
- Opotřebitelné díly (např. distanční podložky, : kabely, svorky, atd...).
- Poškození neodborným použitím (pád, tvrdý náraz, neautorizovaná oprava...).
- Poruchy v závislosti s prostředím (znečistění, rez, prach...).
- Vyjímatelné induktory a ferity, které jsou spotřebním materiélem.

V případě poruchy zašlete prosím aparát zpět k vašemu dodavateli a přiložte:


- kupní doklad (faktura, atd....)
- podrobný popis poruchy

ELEKTRICKÉ SCHÉMA



	110LG		160LG		220LG	
	208-240 V	400 V	208-240 V	400 V	400 V	400 V
A	A0027	94191	A0091	93820	A0091 (6 m)	A0190 (10 m)
B	71960	71745	71960		71745	
C	51004	51003	51004		51003	
D	E0023C					
E	96173	96148	96173	96148	96173	
F	E0028C	E0026C	E0028C	E0026C	E0028C	
G	96172	96137	96172	96137	96177	
H	E0041C	97461C	E0041C	97461C	E0041C	
I	52251				52252	
J	94191	94191	A0091	93820	A0091	
K	52356	51062	52356		51061	
L	21680	21485	21682		21470	
M	97277					
N	97441					
O	51967					
P	97788					
Q	97782					
R	51021					
S	71179					
T	81103					
U	51403					

SCHÉMA CHLADICÍHO OBVODU






	110LG		160LG		220LG	
	208-240 V	400 V	208-240 V	400 V	400 V	
A	51004	51003	51004 (x2)		51003 (x2)	
B	71777 (160LG / 220LG : x2)					
C	52100					
D	94191		A0091	93820	A0091 (6 m)	A0190 (10 m)
E	E0041C	97461C	E0041C	97461C	E0041C	
F	71960	71745	71960		71745	
G	81103					

VZDÁLENOST EMS

110LG / 160LG / 220LG

----- VA pour une exposition des membres
AV for a members exhibition

— VA haute/basse (tête et corps)
AV high / low (head and body)



Mesures effectuées sur un POWERDUCTION 220LG selon la directive EMF 2013/35/EU
Measurements made on a POWERDUCTION 220LG according to the EMF directive 2013/35/EU


PIKTOGRAMY

	Uživatelská příručka; návod k použití
	Pozor - přečtěte si návod k obsluze
	Není určeno pro pacienty s kardiostimulátorem
	Není určeno pro osoby s kovovými implantáty
	Zákaz nošení kovových předmětů a hodinek
	Zákaz používání aerosolů a jiných tlakových nádob
	Nebezpečí; Magnetické pole
	Nebezpečí; Neionizující záření
	Nebezpečí; Optické záření
	Nebezpečí; Pozor, horký povrch
	Nebezpečí; Elektřina
	Nebezpečí; Výbušné materiály
	Nebezpečí; Tlaková láhev
	Nebezpečí; Airbagy
	Nebezpečí; Hořlavé materiály
	Nebezpečí; Oxidační látky
	Povinné ochranné brýle
	Ochranné rukavice jsou povinné.
	Povinný ochranný oděv
	Uzemnění (ochranné uzemnění)
	Pojistka
	Není určeno pro použití v obytných prostorách (spotřebiče třídy A).
	Platí omezení pro připojení k veřejným sítím nízkého napětí.

	Udržení
	Teplota
	Narušení
	Ochlazení
	Typ napájení elektrického zařízení.
	Symbol střídavého proudu
	Zařízení odpovídá evropským směrnicím. Prohlášení o shodě je dostupné na našich webových stránkách
	Zařízení odpovídá britským směrnicím. Prohlášení o shodě Spojeného království je k dispozici na našich webových stránkách (viz hlavní strana).
	Zařízení vychovuje marockým normám. Prohlášení o shodě C _o (CMIM) je k dispozici na našich webových stránkách.
	V souladu s normou EAC.
	Triman
	Produkt pro tříděný sběr odpadu podle evropské směrnice 2012/19/UE. Nelikvidujte toto zařízení do domácího odpadu!

NAHRÁDNÍ DÍLY

POWERDUCTION 110LG




Č.	Označení	208-240 V	400 V
1	Čerpadlo	71960	71745
2	Snímač průtoku		81103
3	Ventilátor 225x225x80	51004	51003
4	podpěrová noha		56023
5	Horní patka držáku		56024
6	Držák pro kabely		fab050ST
7	Stožár držáku		9125ST
8	Podpěra kabelu pro držák		56019
9	Plastová rukojet'		56014
10	Kabelový naviják - svorky		56131
11	Kabelový průchod	72016 + 72114-1	71148 + 71148-1
12	Pneumatický spínač		71179

13	Vypínač	52356 + 52360	51062
14	Tlačítko zeleného světla	51403	
15	Ovládání panel	51967 IND X	
16	Obvod adaptéra rozhraní klávesnice	97782C	
17	Napájecí obvod	E0023C si fab ≥ 11/2021 S81127* si fab < 11/2021	
18	Deska elektromagnetické kompatibility	97277C	
19	Ventilátor 120x120x38	51021	
20	Primární obvod	E0152C	64674 + 97461C
21	Vstupní karta napájení	E0028C si fab ≥ 11/2021 S81127* si fab < 11/2021	
22	Deska EMC Powerduction	97472C	
23	Rezonanční kondenzátor	52251	
24	Deska řízení	97788C	
25	Hřídel koleček	91100ST	
26	Kolečko	71376	
27	Napájecí kabel	21680	21485
28	Kopí	S94191	
29	Transformátor	96172	96137
30	Tlumivka	96173	96148
31	Otočné kolo s brzdou	71360	
32	plochý kabel	63781	

*S81127 : Obsahuje napájecí obvod a vstupní desku

POWERDUCTION 160LG / 220LG




Č.	Označení	160LG		220LG
		208-240 V	400 V	
1	Čerpadlo	71960		71745
2	Otočné kolo s brzdou			71362
3	Kolečko			71376
4	Hřídel koleček			90082ST
5	Radiátor vodní			71777
6	Ventilátor 225x225x80	51004		51003
7	Kabelový průchod	71135		71164 + 71164-1
8	Primární obvod	E0152C	64674 + 97461C	E0152C
9	Rezonanční kondenzátor		52251	52252
10	Transformátor	96172	96137	96177
11	Deska EMC Powerduction		97472C	
12	Ventilátor 120x120x38			51021

13	Napájecí obvod	E0023C	E0023C si fab ≥ 11/2021 S81128* si fab < 11/2021	E0023C	
14	Deska elektromagnetické kompatibility	97277C			
15	Vstupní karta napájení	E0028C	E0026C si fab ≥ 11/2021 S81128* si fab < 11/2021	E0028C	
16	Vypínač	52356 + 52360		51061	
17	Pneumatický spínač	71179			
18	Tlačítka zeleného světla	51403			
19	Ovládací panel	51967 IND X			
20	Plastová rukojet'	56014			
21	Snímač průtoku	81103			
22	Stožár držáku	91148GF			
23	Kolejnice na dříku	91129GT			
24	Podpěra kmenového nosníku	99942GT			
25	Deska řízení	Si fab < 20.11 : S97788 Si fab = 20.11 : Konzultace servisu Si fab > 20.11 : 97788C			
26	Napájecí kabel	21682	21470		
27	Kopí	SA0091	S93820	SA0091 (6 m) SA0190 (10 m)	
28	Sada pro výměnu připojovací skříňky Powerduction	S81115			
29	Obvod adaptéru rozhraní klávesnice	97782C			
30	Tlumivka	96173	96148	96173	
31	plochý kabel	63781			

*S81128 : Obsahuje napájecí obvod a vstupní desku napájení.

Odnímatelná rukojet'



Č.	Označení	Ref
1	Stahovací svorka	56228
2	Axiální rukojet'	56276
3	Sada rukojetí	SA0101
4	Sada knoflíků	SA0100
5	Maticce M10	41159



GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex